









8128










8128N

NR	ELEMENT	8128N
E1		1
E2		1
E3		1
E4		2
E5		1





8128N

Nr	Element			$\Sigma$
1		-	S6x60	2
2		-	W6x60	1
21		DIN 125	8x16	1
77		-	K3_d30_A89 _G	1
213		-	Z_NA_1	1
214		-	Z_NA_2	1



# 8128N





ENG: Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.

PL: Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.




1

8128 N



2

8128 N



3

8128 N

B25 0,5m<sup>3</sup>

min. 48H

