







8140









8140N


| NR | ELEMENT | 8140N |
|----|---|-------|
| E1 |  | 1 |
| E2 |  | 2 |
| E3 |  | 1 |
| | | |



8140N

| Nr | Element | DIN | ELEMENT | Σ |
|-----|--|---------|------------------|----------|
| 1 |  | - | S6x60 | 2 |
| 2 |  | - | W6x60 | 1 |
| 21 |  | DIN 125 | 8x16 | 1 |
| 77 |  | - | K3_d30_A89 _G | 1 |
| 213 |  | - | Z_NA_1 | 1 |
| 214 |  | - | Z_NA_2 | 1 |



8140N



8140N

ENG: Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.

PL: Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.






1

8140N

A




B





2

8140N

B25 0,18m³











min. 48H



3

8140N

| Nr | Σ | Element | | |
|-----|---|---|---------|---------------|
| 1 | 1 |  | - | S6x60 |
| 21 | 1 |  | DIN 125 | 8x16 |
| 77 | 1 |  | - | K3_d30_A8_9_G |
| 213 | 1 |  | - | Z_NA_1 |
| 214 | 1 |  | - | Z_NA_2 |



INST 81_0_16